


Mottatt HV RHF

31 OKT 2005



Statens
strålevern

Helse Stavanger HF
Postboks 8100 Postterminalen
4068 STAVANGER

Norwegian Radiation
Protection Authority

KOPI

Deres ref.

Vår ref.
2005/00926/322.2/EGF
Saksbeh. Eva G. Friberg

Vår dato
26. oktober 2005

Vedr.: Varsel om manglende tilleggsskjerming i del av vegg i angiolog

Viser til vårt brev av 13.10.05 samt diverse telefon- og emailkorrespondanse de siste ukene. Det er av stor interesse å finne årsaken til den manglende skjermingen. På forespørsel fra strålevernsansvarlig oversender Strålevernet vedlagte dokumentasjon fra vårt arkiv vedrørende skjerming av det aktuelle røntgenlaboratoriet U38U ved Stavanger Universitetssjukehus. Dokumentasjonen er mangelfull og Strålevernet kan ikke se at den nevnte ombygningen som fant sted i 1993 er meldt til Strålevernet.

Av tilgjengelig dokumentasjon ser vi at røntgenrommet i 1980 ble benyttet til pacemakerinnleggelser og var avskjermet med 1 mm bly og utformet med en sluseløsning fra rom U32U. Denne slusen har i ettertid blitt fjernet og erstattet med en vegg, som i ettertid har vist seg å ikke være skjermet med bly. Hva som faktisk har skjedd i ombygningsfasen har ikke Strålevernet noen informasjon om og det bes om at helseforetaket sender all tilgjengelig dokumentasjon for denne ombygningen til Strålevernet.

Strålevernsansvarlig ved helseforetaket er bedt om å utarbeide en skriftlig rapport vedrørende saken og fristen for denne rapporten er utsatt med en uke, altså til fredag 28.10.05. Når det gjelder krav til rapportens innhold henvises det til vårt tidligere brev av 13.10.05.

Når rapporten er mottatt vil Strålevernet vurdere dosemålingene og beregningen av estimert dose til arbeidstager i tilstøtende kontor. Det anbefales at laboratoriet ikke demonteres før rapporten er gjennomgått av Strålevernet, dersom det skulle bli nødvendig med nye målinger.

Med hilsen

Hilde M. Olerud
seksjonssjef

Eva G. Friberg
forsker

Vedlegg: Dokumentasjon vedrørende skjerming av røntgenrom U38U ved Stavanger Universitetssjukehus.

Kopi: Helse Stavanger HF v/ strålevernsansvarlig Johan Vikström
Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger
Helsetilsynet i Rogaland, Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger
Arbeidstilsynet 7. distr., Postboks 3133 Hillevåg, 4095 Stavanger